



## Látex acrílico estireno

### DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Pintura látex mate súper rendidora.
- Deja la superficie suave y con buena apariencia.
- No contiene plomo, mercurio ni cromo en su formulación.
- Amplia variedad de colores y matizables entre sí.

### USOS TÍPICOS

- Para el pintado de paredes en interiores.
- Sobre concreto y madera.

### DATOS FÍSICOS

- **Acabado:** Mate.
- **Color:** Según cartilla.
- **Componentes:** Uno.
- **Curado:** Evaporación de solventes
- **Sólidos en volumen:** 22% ± 6%
- **Rendimiento teórico:** 19 m<sup>2</sup> a dos capas por balde de 1GL.
- **Nº de capas:** Dos (\*)
- **Diuyente:** Agua potable.

(\*) El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y del estado de la superficie.



### MÉTODOS DE APLICACIÓN

Rodillo, brocha

### TIEMPO SECADO a 25°C (ASTM D1640)

- Al tacto: 30 - 60 minutos
- Al tacto duro: 4 horas
- Repintado: 4 horas

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

**1) SUPERFICIES NUEVAS:** Esperar 30 días después del tarrajeo, antes de pintar. Eliminar residuos del tarrajeo con lija al agua # 80. Aplicar dos manos de Imprimante FAST. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar LÁTEX FAST COLORS.

**2) SUPERFICIES CON PINTURA EN BUEN ESTADO:** Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Matear la superficie usando lija al agua # 120. Aplicar LÁTEX FAST COLORS.

**3) SUPERFICIES CON PINTURA EN MAL ESTADO:** Humedecer con agua la superficie y retirar con espátula la pintura desprendida, dejarla libre de polvo, manchas de grasa, aceite. Aplicar dos manos de Sellador FAST, dejar secar 4 horas entre manos. Luego aplicar LÁTEX FAST COLORS.

**4) SUPERFICIES ALCALINAS O CON YESO:** Aplicar previamente dos manos de Imprimante para Muros CPP. Dejar secar 4 horas entre manos y aplicar LÁTEX FAST COLORS.





## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura, se deben encontrar en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Agregue agua potable hasta que la pintura se pueda aplicar fácilmente. Así, use un máximo de 1 volumen de agua por 5 volúmenes de pintura.
5. Aplique una capa delgada y uniforme, no recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secado, aplique la siguiente capa. No añadir agua en exceso ya que disminuye el poder cubriente, causa chorreado y veteamiento.

## IMPRIMANTES RECOMENDADOS

### Superficies nuevas:

Imprimante FAST, Látex FAST Colors diluido.

### Superficies con pintura antigua:

Sellador FAST.

### Superficies con humedad o yeso:

Imprimante para Muros CPP.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad.



## ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.

## DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón: 5.0 ± 0.6 Kg

(\*) Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento por 12 meses, bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

